

Kerületi játszóterek 2021. tájékoztató

Játszószereink többsége 2000-2010. év között került kihelyezésre. Az akkor kihelyezett játszószerkek a legkiválóbb minőségű "Kompan" típusú dán játszószerkek, amelyek javítása a mai napig kevés feladatot igényel. (Garanciális idejük 10 év)

A 2010. év után kihelyezett játszószerkek esetében az olcsóbb, több funkciót ellátó eszközök kerültek előtérbe, költségvetési indoklások miatt. Ezek a játszószerkek élettartalma rövidebb, a külső mechanikai terheléseknek, rongálásoknak nehezebben tudnak ellenállni.

A játszótérek igen gyakori az ütőcsillapítók meghibásodása, elöregedése. Az ütőcsillapítók tervezésekor figyelembe venni, hogy kb. 10 év elmúltával cserélni kell, az anyag elöregedése miatt.

2021. évben negyedévente végeztettük el a játszószerkek átfogó karbantartását, valamint a feltárt hibák javítását erre a munkára szakosodott céggel.

1. Év közti meghibásodások és javítások

A játszótérek taláható parki bútorok és kerítések javítását részben az intézmény karbantartója, részben külső szakcégektől történt megrendelésekkel teljesítettük.

Ady Endre utca 3. szám mellett lévő játszótér évközi javításai:

'Dzsunka' hajó belső ülőfelületének javítása, cseréje.

'Basic-900 Kettőshinta' alatti gumiburkolat részleges cseréje és javítása.

'M143 Albatrosz' mérleghinta elöregedés miatt szorult felújításra.

'Dzsunka' hajó belső oldalának fertőtlenítése helytelen használat miatt.

A téren gyakori a kerítés rongálása, amelyet karbantartónk javított meg.

Sok esetben rongálták meg a parki bútorokat, amelyek javítását szintén minden esetben karbantartó munkatársunk végezte el.

Ady u. 100. szám alatt (Kalmár Ilona sétány 1.) játszótér javításai:

'Trial hinta' babakintájának meghibásodása, amelyet új hintára kellett kicserélni.

'Lisabona játszóvár' híd alatti merevítése az év folyamán 3 alkalommal szorult javításra. A helyreállításig a játszószerkező balesetveszély miatt mindig lezárásra került.

A csőcsúszda javítása: felső elem cseréje, az alsó elem javítása műanyag hegesztéssel készült el. A szakcég javasolja a későbbiek folyamán a teljes csúszda cseréjét.

A játszóvár híd alatt csavarfejek kiemelkedtek, amelyet a TÜV ellenőrzése során megfelelőnek nyilvánítottak - nem voltak balesetveszélyesek -, de lakossági kérésre a csavarokat alkatrészekre cseréltettük.

Rendszeres bejelentés érkezett a Trial hinta gumi ütőcsillapító javításának szükségességéről, de a TÜV szakembere továbbra sem értékelte balesetveszélyesnek az állapotát.

Baross u. 62. szám belső udvarában található játszótér

Ütőcsillapító csere (gumiburkolat) vált szükségessé.

Berkenye sétány 1. (Napsugár játszótér) játszótér

Nem megfelelő használatból a biciklitároló állványt, valamint több parki bútort kellett helyreállítani.

A vizes játszószer meghibásodása miatt az 'M-591 Vizicsillag'sarazó játék vízutánpótlása el lett zárva. A vízutánpótlás nem megfelelő, amely a földben 80 cm alatti összekötő - egyéb méretezésű - csövek sérüléséből adódik. A 16 éves játszószer felújításra szorul, amely igen költséges munka. A játszószer használata jelenleg biztonságos.

2021-ben több esetben alkoholista és drogos csapatok kukákat borogattak, valamint egyéb szükségleteiket végezték el a téren.

Bíró 18. szám játszótér

Balesetveszélyes helyzet miatt a Triál kettős hinta alatt gumiburkolatot kellett cserélni.

Juta-dombi játszótér

A téren hintaláncok cseréje, valamint az ütéscsillapító frissítése történt meg,

Kossuth tér 1. Kalózos játszótér

'1248MP Colombus'nevű játék lépcsőjét sérülések miatt cserélni kellett.

'MK 123 15 Rugós halacska' 2 alkalommal lett rongálva. A rongálás ilyen esetekben mindig a fiatal korosztály – középiskolások – vadulásának következménye:

- lábtartó kitörése
- rugó eltörése, amely javításakor fel kellett bontani a gumiburkolatot is.

Gumiburkolat javítása és pótlása több helyen elkészült. Láthatósági csík felfestése megtörtént.

A Sétáló utcában tartózkodó hajléktalanok több esetben költöztek a hajós játszóvárba. Ilyenkor a fertőzések megelőzése érdekében sürgősen el kellett végezni a fertőtlenítést.

Kulcsár ltp. játszótér

'ADKV.0 Kéttornyú vár' mászókéjének kereszt rögzítésének javítása vált szükségessé.

Lakosság jelezte, hogy az egyik pad támláján a kerítés felőli oldalon a rögzítőcsavar hosszabb, ezért balesetveszély miatt sürgősen lecseréltük a csavart.

Többször érkezett lakossági bejelentés a játszótér hátsó oldalánál lévő szemetes telítettségéről. A panaszos kérését azonnal teljesítettük.

A játszótéren randalírozás miatt több alkalommal kellett üvegszilánkokat összegyűjteni.

Lajtha u. 1. szám játszótér

Terepcsúszda környezetének átalakítása a dombról lefolyó föld eróziója miatt vált szükségessé.

A domb környezetének végleges állapotrendezése a domb gumiburkolat kiépítése lesz.

Lajtha 24. – Futópálya

Kosárpálánk/gyűrű javítása több alkalommal történt meg.

Török Flóris u. 16. szám alól Fitosystem mászófal lett áthelyezve a futópálya mellé kavicsos ütéscsillapítóval.

'GXY-916 Supernova alatt a gumiburkolat részleges cseréje és javítása történt meg.

Új hinta kihelyezése gumiburkolattal együtt történt.

Magyarok Nagyasszonya téri játszótér

A tavaszi munkálatok során a kötélpálya (ABC Team) biztonsági szerelése megtörtént. A meghibásodásokat a 20 éves játszószer előregedett alkatrészei miatt rendszeresen ellenőrizzük.

A Lappset által gyártott 'Kötélhálós kombinált mászóka' alsó eleme szétesett, ennek javítása megtörtént.

A kötélháló cseréjét várhatóan be kell ütemezni a 2022. évben.

Mátyás tér játszótér

Trambulin meghibásodása: a trambulin rácsos ugrálóhálója megtelt homokkal, kavicssal, így a játszószer használatra alkalmatlanná vált. A trambulin betonba van ágyazva, amelyre körben 4 cm-es gumiburkolat lett ráépítve. A javításhoz az egész játszószer ki kellett emelni a betonból, majd újra építeni a rögzítést (sóderágyba). "Csibe hinta" egyik tartóeleme hibásodott meg. A tartóoszlop kimozdult a helyéről, labilissá vált. A játszószer kihelyezésekor, a használatbavétel előtti rongálásra vezethető vissza a sérülés.

Orsolya u. - Vécsey lakótelepen lévő játszótér

A játszótér középpontjába kihelyezett 'MQS-3001 Mozaik játszóházhoz' vezető homokozó-híd elemei sérültek meg több helyen. Javítása a fahíd elemeinek cseréjével történt meg.

A játszóvár eltörött buborék ablakát az év folyamán cserélni kellett.

Triál hinta alatt kiépített gumiburkolat balesetveszélyessé vált, ezért el kellett végezni a meghibásodott gumilapok cseréjét.

Pázsitos játszótér

A játszószerkezetek egész évben megfelelően működtek.

A téren higiénias problémák merültek fel: az esti zárást követően több alkalommal hajléktalan ember mászott be a térre, majd a reggeli nyitás előtt eltávozott.

Sajnos a vonatos játék fekáliával történő szennyezettségét követően sürgős fertőtlenítésre volt szükség.

A közeli kisbolt esti nyitvatartása miatt igen sok üveg és egyéb szemét van szétszórva a játszótér melletti parkolóban.

Az év folyamán a játszótéren egy kisebb méretű darázsfészket kellett eltávolítani.

Téglagyár tér

2001. évben un. 'Klub-sarok' lett kihelyezve fiatalok részére a térre. A sportszer statikailag megfelelő, az alatta lévő ütéscsillapító állapota használt, de nem balesetveszélyes. Esztétikailag viszont kívánnivalót hagy maga után. Ezért a lakosság szeretné az eszközt más helyszínre áthelyeztetni.

A tér látványilag leromlott, elhasznált állapotú.

A teret látogatók elsősorban a közeli kisbolt vendégköre, akik a környezetük tisztántartására nem fordítanak különösebb gondot.

A téren található 6 db városligeti típusú pad és a hozzá tartozó betonasztalok töredezettek, lepusztult állapotban vannak. A helyi lakóközösség csökkentené a parki bútorok számát, és esztétikusabb padokat helyeztetne ki.

Célszerű lenne a park bekerítése is.

A helyi lakóközösség 2020. és 2021. évben a "Fogadd örökbe" pályázat keretében kisebb zöldfelületeket újítottak fel.

2. Homokcsere és ütéscsillapítók cseréje.

Az év folyamán a játszótérek összes homokozójában megtörtént a homokcsere:

- Ady Endre u. 100-108. szám
- Ady Endre u. 90-100. szám
- Török Flóris u. 97. szám
- Alsóteleki 38. szám
- Pázsitos játszótér
- Baross 67. szám mögött
- Kulcsár ltp.
- Mátyás Király Tér
- Orsolya u. 9. szám mögött
- Alsóteleki utca 38. szám
- Tatra Tér
- Topánka 8.sz. mögött
- Topánka u. 10-14.sz. mellett

Ütéscsillapító tisztítása, és pótlása az alábbi helyszíneken vált szükségessé:

- Szánkózó-domb
- Orsolya utca kombinált játszóvár alatt
- Juta-domb 'MQS-1001 Mozaik játszóház környezete
- Hunyadi János tér 'DET- 1750 csúszda' és 'GXY-8020 Aquila kombinált játszószer alatt.

3. Duna-sétány

A Dunai-sétány felújítása során az alábbi változások történtek a Vizes játszótéren:

A meglévő játszóeszközök közül az állapotfelmérést követően az alábbi játszószerkek felújítása történt meg:

- kalózhajó és drótkötélpálya
- műugró lécs
- 2 db csúszda

A pancsolós vízlépcső állapota leromlott, szükségessé vált az elbontása.

Kihelyezett új eszközök:

- homokozós - sarazós játék
- multifunkcionális játékhajó
- kombinált egyensúlyozó
- evezős fészekhinta
- rugós játék
- párasító bálnák (3 db)

4. Kondiparkok

Old boys játszótér - Tótfalusi st. 10. szám alatt

A téren hangulatos, fás, árnyékolóhálójával felszerelt sportpark található, ahol 20 különböző eszközön lehet gyakorlatokat végezni kondigépeken.

A kihelyezett kosárpálánk konstrukciós hiba miatt véglegesen működésképtelenné vált. A sérülést a nem megfelelő használat idézte elő. Az év folyamán 2 alkalommal törték ki randalírozók a palánk üvegét.

A teret használók egy bizonyos köre napi szinten foglalja el a padokat, szórja szét a szemetet, cigaretta csikkeket. A sportolni vágyók ezért kevésbé keresik fel ezt a hangulatos parkot.

Berkenye st.7. szám – Fegyencedző pálya

Öt különböző eszközön lehet gyakorlatokat végezni, has-, hát-, kar- és lábizom fejlesztésére.

Kulcsár u. 4-6. Fitt-park évközi karbantartás:

A téren 5 különféle sporteszköz, röplabdapálya, tollaspálya, pingpongasztal valamint futókör, és focipálya található. Év közi javítások:

A futókör körüli háló sérülése miatt kiguruló labda akadályozta a futókat, a lakosság a balesetveszélyes állapot miatt kért segítséget. A háló a labdajátékok miatt sérült meg. Év közben ideiglenes javításokat végeztünk: háló toldása, vezetősálak cseréje.

Decemberben rendeltük meg a függőleges labdafogóháló cseréjét, amely mára el is készült.

Új drótfonatos kerítés lett kihelyezve a sok helyen sérült, szakadozott kerítés helyett, a meglévő tartóoszlopokra.

Többszöri panasz érkezett a tollaslabdaháló leszakadása miatt. A vaselemek az évek folyamán korrodáltak, ezért folyamatos javításra szorulnak. Cseréjükre mihamarabb szükség van.

A Fitt-park nyitvatartása továbbra is reggel 06.00 - este 22.00 óráig engedélyezett.

Panasz érkezett az öntözőrendszer működése miatt: a szórófejek által terített öntözés éri a futópályát és egyéb sportszerkeket. Ezen a problémán sajnos nem tudtunk változtatni.

Lakossági egyeztetést követően alakult a park öntözőrendszerének nyitási ideje: első kör indulása 21.45 helyett 22.30 órára lett átállítva.

Focipálya minősége jelentősen leromlott: nem csak a gyeptűnt el, de buckák és mélyedések megjelenése tovább rontotta a pálya minőségét. A focipálya gyepterületét felújítottuk. Sajnos amíg nem helyezünk ki gumiszőnyeget, a panasz visszatérő lesz, előbb-utóbb meg kell oldani a problémát.

A sporteszközök alatt folyamatosan romlik a gumifelület, a felszíne porózus, sérült. Néhol a gumiszőnyeg teljesen kikopott, itt év közben pótoltuk a burkolatot. Várhatóan 1-2 éven belül a teljes gumifelületet cserélni kell.

A parkban megtörtént a füves területek tápanyaggal dúsított termőföld szórása, valamint a felülvetés.

Tátra tér

7 db fitneszeszköz épült, elsősorban az idősebb korosztály részére.

Lajtha 24. – Futókör

A téren 6 különböző erősítő sporteszközön, pingpong asztalon, valamint kosárpalánkon lehet sportolni.

A sportpálya nagyobb részt játszószerkeket is tartalmaz, ezért az évközi javításáról a játszószerkekkel foglalkozó 1. fejezetben írtam.

Ritka u. 1. szám

Pingpong asztal épült.

Focipályák - dühöngők

Jelenleg használatban lévő szabadtéri labdázóhelyek az alábbi helyszíneken megfelelően működnek:

- Hársfa játszótéren focipálya – csak 14 év alattiak használhatják
- Lajtha utca 1. szám alatti műfüves focipálya
- Lajtha utca 24. - Futókör
- Kulcsár lakótelep Fitt-park
- Ady Endre utca 3. szám alatti dühöngő
- Rimaszombat utca - Deák büfé mögötti dühöngő, kosárpalánkkal

Javításra, átépítésre szoruló labdázóhelyek:

- Tátra tér dühöngő
- Bíró Mihály utca 6. szám alatti dühöngő

Kiépítetlen labdázóhelyek:

- Vágóhídi lakótelep füves focipálya
- Szánkózó domb füves focipálya
- Kakastó utcai focipálya

A kerületben 9 helyszínen új sportkört épített a BMSK. A sportkörök 3 különféle típusban épültek meg az alábbi felsorolás szerint:

A-típusú sportkör 3 helyszínen:

- Berkenye sétány (171190/26hrs.) 11 db sporteszköz
- Deák Ferenc tér (181895hrs.) 11 sporteszköz
- Török Flóris utca (170269/27) 11 sporteszköz

Sportkör eszközei:

- Hátizom erősítő oszlopon
- Lépegető 3 db
- Vízszintes hullám
- Tolódzkodó állvány
- Kombinált húzódkodó
- Alacsony húzódkodó, tolódzkodó
- Fekvőtámasz korlát
- Hasizom erősítő oszlopon
- Egyenes húzódkodó

Összesen: 33 db sporteszköz

B- típusú sportkör 3 helyszínen:

- Hunyadi János tér (182182/1 hrsz.) 9 db sporteszköz
- Magyarok Nagyasszonya tér (179422/hrs.) 9 db sporteszköz
- Ritka utca (180519/34 hrsz.) 9 db sporteszköz

Sportkör eszközei:

- Fekvőtámasz korlát
- Kombinált húzódkodó
- Has- és Hátizom erősítő oszlopok között
- Lépegető 3db
- Multitréner dupla
- Létra híd
- Egyenes húzódkodó

Összesen: 27 db sporteszköz

C-típusú sportkör 3 helyszínen:

- Juta-domb
- Tátra tér
- Vizisport utca – Duna-sétány

Sportkör eszközei:

- Fekvőtámasz korlát
- Alacsony húzódkodó, tolódkodó
- Kombinált húzódkodó
- Has és- Hátizom erősítő oszlopok között
- Lépegető 3 db
- Multitréner dupla
- Vízszintes hullám
- Bordásfal
- Egyenes húzódkodó

Összesen: 27 db sporteszköz

200 méter hosszú futókör a Juta-dombon épült.

5. Játsszóterek, sportparkok zárása

Pesterzsébet Önkormányzata kezelésében lévő játsszóterek zárása este 21.00 - 22.00 óráig, nyitása minden reggel 07.00 óráig történt az alábbi helyszíneken:

- Ady E. 3. (3 kapu)
- Topánka 14. játsszóter (1 kapu)
- Pázsitos st.1. (1 kapu)
- Baross 34. (1 kapu)
- Baross 67. (1 kapu)
- Napsugár játsszóter Berkenye 1. (2 kapu)
- Kalmár Ilona st. – Ady Endre 98. (1 kapu)
- Topánka 4-6. szám (1.kapu)
- Közműhelytelep 1. (3 kapu)
- Zodony u. 1. Baba park (1 kapu)
- Tátra tér (2 kapu)
- Mátyás K. tér (2 kapu)
- Vécsey ltp. (2 kapu)
- Kulcsár lakótelep (2 kapu)
- Vágóhíd lakótelep – Alsóteleki u. 38. (2 kapu)

A játszótér zárások 2021. május 17. – 2021. november 17. között történtek meg, figyelembevétel a játszótérek használatának szokásait.

Kulcsár utca 4-6. szám Fitt-park nyitvatartása reggel 06.00 - este 22.00 óra. A hosszított időszak a sportolni vágyók miatt engedélyezett.

Lajtha 24. Futókör lakossági kérésre 24 órás nyitvatartással működik.

6. 2021 év játszószerkezt kötelező ellenőrzési vizsgálata a 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet valamint az MSZ EN 1176 szabványsorozat alapján.

Az ellenőrzés elvégzéséhez a helyszíni szemlén túl az alábbi dokumentumok vizsgálata történik meg:

- Játszóterek címjegyzéke
- Meglévő eszközök megfelelőségi tanúsítványai
- Eszközök műszaki dokumentációja
- Minősített ütécscillapító talaj műszaki dokumentációja
- Korábbi ellenőrzések dokumentációja
- Ellenőrzési és karbantartási utasítás
- Karbantartási, javítási napló

Az ellenőrzési vizsgálat 20 esetben tárt fel balesetveszélyességi helyzeteket. Bontási kötelezettségünk nem volt. A balesetveszélyes játszószerkezt javítása a játszószerkezt szabványosításával, javításával megtörtént.

Cím	Hibalista
1204 Budapest, Ábrahám Géza utca (Szánkózó domb)	az 1. számmal jelölt fém csúszdaállvány esésmagassága több mint 1,80 m, az eszköz alatt alkalmazott ütécscillapító talaj nem megfelelő
1203 Budapest, Lajtha László utca 24. (Kanada park)	az 1. számmal jelölt csavartcsúszdás kombinált játékvár fejlesztési hely található a függőleges mellvédek között. A csúszdapálya csúszási felülete előregedett, kopott. Faelemei, pódiuma előregedett, szálkás, repedezett. Az eszköz esésmagassága több mint 1,80m, az eszköz alatt alkalmazott gumiburkolat ütécscillapító képessége nem igazolt.
	A 2. számmal jelölt "supernova" forgó játék esési terében a gumiburkolat előregedett, sérült, hézagos, sarkai felállnak. Botlásveszélyes.
1203 Budapest, Topánka utca 8.	a 2. számmal jelölt fészeküléses hintaállvány : az eszköz alatt alkalmazott ütécscillapító homok rétegvastagsága nem megfelelő, a geotextil kilátszik.
1204 Budapest, Orsolya utca 9. (Vécsey Ltp.)	az 1. számmal jelölt hintaállvány lapos ülőkével ;
	a 2. számmal jelölt hintaállvány bölcsőülőkével: az eszköz esésmagassága több mint 1,00m, az eszköz alatt alkalmazott ütécscillapító gumiburkolat előregedett, hézagos, sérült, botlásveszélyes, ütécscillapító képessége nem igazolt. Cseréje javasolt.
	A 3. számmal jelölt csúszdás kombinált játékvár esésmagassága több mint 1,80m, az eszköz alatt alkalmazott ütécscillapító talaj rétegvastagsága nem megfelelő.

1204 Budapest, Mátyás király tér	a 2. számmal jelölt fészeküléses hintaállvány egyik tartóoszlopa mozog, a betonalapozása kimozdult. Szabványváltozás miatt, a felső kereszttartón lévő felfüggesztőrendszer rögzítése mellett hiányzik a második biztonsági lánc. Az ülőke alatt szabad tér nem megfelelő. Az ülőke alja, és a gumiburkolat közötti távolság min. 40,00cm. Azonnali intézkedést igényel.
1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér	a 4. számmal jelölt kötélhálós kombinált mászóka a tárcsás forgórész alsó rögzítésénél a sodronykötél sérült, bármikor elszakadhat. Cseréje szükséges.
1203 Budapest, Lajtha László utca 1.	Az 5. számmal jelölt drótkötélpálya az ülőke esési terében az érkezési oldal tartóoszlopa található. A hiba javítható, az ütközőrugó helyes beállításával. Az ülőke védőborítása sérült. Az indulási oldalon lévő pódium előregedett, szálkás, repedezett, a csavarok kiállnak. Karbantartást igényel.
1201 Budapest, Jutadomb (Helsinki út 88-89. között)	a 1. számmal jelölt hintaállvány lapos ülőkével <u>ujjbeszorulási hely</u> található a hintalánc csatlakozó szemén. <u>A hintalánc előregedett, kopott, cseréje szükséges.</u> A 2. számmal jelölt csúszdás játékvár az eszköz esés magassága több mint 1,50m., az alatta alkalmazott ütéscsillapító homok rétegvastagsága nem megfelelő.
1202 Budapest, Hunyadi János tér	az 1. számmal jelölt fém csúszdaállvány, a 3. számmal jelölt fém kombinált mászóka esésmagassága több mint 1,00m., az eszköz alatt alkalmazott ütéscsillapító talaj rétegvastagsága nem megfelelő.
1203 Budapest, Bíró Mihály utca 18.	az 1. számmal jelölt hintaállvány lapos ülőkével az eszköz esésmagassága több mint 1,00 m., az eszköz alatt alkalmazott ütéscsillapító gumiburkolat előregedett, hézagos, sérült, botlásveszélyes, ütéscsillapító képessége nem igazolt. Cseréje javasolt.
1201 Budapest, Berkenye sétány 9-13. előtt	a 2. számmal jelölt fém csúszdaállvány az eszköz esésmagassága több mint 1,50m. Az alatta alkalmazott ütéscsillapító homok rétegvastagsága nem megfelelő, ezért a kifutási hely sem megfelelő, több mint 40 cm.
1203 Budapest, Ady Endre utca 3.	a 2. számmal jelölt hintaállvány lapos ülőkével 2.: az eszköz esésmagassága több mint 1,00m., az eszköz alatt alkalmazott ütéscsillapító gumiburkolat előregedett, hézagos, sérült, botlásveszélyes, ütéscsillapító képessége nem igazolt. Cseréje javasolt.
	A 6. számmal jelölt álló mérleghinta központi tengelye kopott. A gumibakot tartó csavarok kikoptatták az eszközttest oldalsó lemezét, ezért a tengely nem működik megfelelően

**7. 2021 év fitneszeszközök kötelező ellenőrzési vizsgálata
a 24/2020 (VII.3.)ITM rendelet,
valamint az MSZ EN 1176 szabványsorozat alapján**

2020. december 01-től hatályos a 24/2020 (VII.3.)ITM rendelet.

A kötelező ellenőrzési vizsgálat során megrendelésre került az Egyedi tanúsítványok beszerzése is.
A sportszerek közül 3 db eszközt ítelt a vizsgáló szervezet hibás eszköznek:

Tótfalusi u.10 szám alatt található

- Légbenjáró gumi ütközői töredezettek, előregedettek voltak. Javítása megtörtént.
- Karizomerősítő gumi ütköző előregedett, repedt, hiányos volt. Javítása megtörtént.
- Thi Chi karizom lazító eszközön a forgótárcsák élesek. A sportszert a javításáig, a hiányzó alkatrész pótlásáig leszereltük.

8. Fertőtlenítések

Pandémia alatt a játszószerek fertőtlenítése 2 alkalommal, a Kossuth téren 3 alkalommal történt meg.
Hajléktalanok után játszószerek takarítása Kossuth téren, Pázsitos sétányon, Tátra téren vált szükségessé.
Megjegyzem a kerületben az előző évekhez képest a közterületeken történő emberi ürülék takarítása többszörösére emelkedett. A takarításokat minden esetben külső cégtől rendeltük meg. A takarítás költségei meghaladták az 1 000 000 Ft-ot.

Budapest, 2022. 04. 27.

A tájékoztatást készítette:



Adorján Csilla
Adorján Csilla
intézményvezető

A bizottság a tájékoztatót elfogadja:

Kerületi kutyafuttatók 2021. tájékoztató

A lakótelepi kutyafuttatók jelentősége a kulturált kutyatartás biztosítása. A kutyafuttató arra szolgál, hogy a gazda tudja biztosítani kutyája részére a szabad mozgás lehetőségét, valamint a kutya az alapvető szükségleteit elvégezhesse.

Pesterzsébet közterületein az alábbi helyszínek rendelkeznek kutyafuttatóval:

- Berkenye st. 1. szám
- Határ út - Török Flóris utcasarok
- Bíró Mihály u. - Török Flóris u. sarok
- Kulcsár lakótelep - Vasútsor
- Vágóhíd ltp. - Juta domb
- Tátra tér - Dobos utca
- Gubacsi ltp. - Zodony utca

Jelenleg a Vécsey lakótelep kivételével minden lakótelepen található kutyafuttató. Vécsey lakótelep környéken élő kutyatartók részéről nem merült fel erre igény, hiszen rendszeresen sétáltatják ebeiket a szomszédos Újtelepi parkerdőben.

Dupla kutyafuttatók találhatóak:

- Tátra téren,
- Zodony utcában.

Kutyaitatóval felszerelt futtatók:

- Tátra tér
- Török Flóris u. 28.
- Török Flóris u. 2. szám

Kutya activity:

- Sokan szeretik kutyáikat tanítani, fejleszteni. Erre kifejezetten alkalmasak az activity játékok. Erre példa: a Tátra téri futtatóban található kutyák részére kifejlesztett játszószerkek.
- A kutyások saját maguknak helyeztek ki egyszerű activity jellegű tereptárgyakat a Török Flóris u. 2. szám, valamint a Kulcsár lakótelepi kutyafuttatóba.

Pesterzsébeten épült kutyafuttatók problémái:

- A futtató alapterülete alulméretezett
- A dupla kutyafuttatók hiánya
- Kutyaitatók hiánya

Kutyafuttatók fenntartása

A kutyafuttatókban a fűnyírás külön gondot jelent mind a kutyatulajdonosnak, mind a fűnyíróknak. A fű elsősorban a kerítés mentén nő meg, ahol a gazdák már nem szokták felszedni a kutyaürüléket. A fűnyíró számára rettenetes feladat, hiszen a vágáskor a kutyapiszok felcsapódik a fűnyírást végző embereken.

Több helyszínen szeretnék a gazdák kulturáltabb futtatókká alakítani a jelenlegi teret:

- Török Flóris 2/a számnál a futtató vízszintesre emelését
- Kulcsár lakótelepen a kerítés cseréje
- Zodony u. 1. szám a kerítés alapozása.

Kutyafuttatókkal kapcsolatos évközi javítások, munkálatok, problémák:

Kulcsár utcai kutyafuttató kerítése több helyen is megrongálódott. Részleges kerítéscserét végeztünk, a kutyák által szétszedett kerítésszakaszokra új háló lett felszerelve.

Ugyanezen a helyen a kapu javítása is szükségessé vált.

Lakossági bejelentés érkezett több kutya megfertőződéséről. Helyszínen tudakozódtunk az esetről, de nem sikerült bővebb információt szerezni. Ezért a problémát a kutyafuttató fertőtlenítésével tudtuk megoldani.

Lakossági panasz érkezett arról, hogy a kutyák a futtatóból a gépkocsikra szórják a földet, kavicsot, így az autók fényezése sérülhet. A bejelentett panasz nyomait nem találtuk meg, valamint a helyi lakosság is értetlenül állt a bejelentés előtt.

A kutyások saját költségen ágaprítékkal szórták fel a kutyafuttatójukat, így a kiszórt föld a továbbiakban nem veszélyeztetheti az ott parkoló gépkocsikat.

Zodony utca, Vasútállomás melletti kutyafuttató kerítése a két futtató között több helyen kilyukadt, emiatt balesetveszélyessé vált. A kerítés alatt át tudtak mászni az állatok.

Helyszíni szemlén tapasztaltuk, hogy valóban vannak agresszív kutyák a futtatóban, amelyekhez még kutya nélkül sem javasolt bemenni. Az ilyen kutyák valóban veszélyesek a kisebb testű állatokra.

A problémát a kerítés sávalapjának betonozásával, valamint a kerítésháló táblásított kerítésre történő cseréjével oldottuk meg.

Berkenye sétány 1 szám alatti kutyafuttatóban királydinnye szaporodott el. Ez sajnos valóban gondot okoz a kutyáknál. 2022. évben kiemelten oda kell figyelni, hogy a gyom ne tudjon kifejlődni a futtatóban.

Az év folyamán több helyről érkezett bejelentés nem megfelelő kutyatartásról:

Nagy László Gimnázium előtti zöldterületen gyakran engedik póráz nélkül a kutyákat. Sajnos a helyi adottságok nem kedveznek kutyafuttató építésének.

Hasonló panasz érkezett az Emlékezés térről, valamint a Vasútsoron póráz nélkül vezetett kutyákról.

Nehéz a lakótelepeken kutyákat tartó lakosok helyzete, mert az amúgy is kevés kutyafuttatóra igen nagy az igény. A lakóövezet kis zöldfelületei nem alkalmasak további kutyafuttatók építésére.


Pesterzsébeten kiemelten fontos, hogy a lakosság ismerje és türelemmel alkalmazza a kulturált kutyatartás szabályait.

Jelenleg legfontosabb feladatoknak az alábbiakat tartom: több, zárt fedelű szemetesek kihelyezése, a kutyaitatók biztosítása, activity játékok kihelyezése. A Török Flóris 2. számú kutyafuttató felújítása.

Budapest, 2022. 04. 27.

A tájékoztatást készítette:




Adorján Csilla
intézményvezető

A bizottság a tájékoztatót elfogadja: