

Helyiség címe	Hrsz.	jellege	ővezetési besorolás	m2	Állapot	Hasznosíthatóságra alkalmassá tételhez elvégzendő
Ady Endre u. 82. (psz.)	170204/73/A/16	Raktár	K	49	rossz állapotú	vizes, nem hasznosítható
Baba u. 92. B. ép.	177507/0/B/7	Raktár	B	9	nem tudtunk bejutni	kiűrtés, lakat csere szükséges
Baross u. 3. Ü-2.	170224/11/C/52	Raktár	A	7	nem tudtunk bejutni	kiűrtés, lakat csere szükséges
Baross u. 3. Ü-4.	170224/11/C/54	Iroda	A	7	nem tudtunk bejutni	kiűrtés, lakat csere szükséges
Baross u. 3. Ü-5.	170224/11/C/55	Raktár	A	7	nem tudtunk bejutni	kiűrtés, lakat csere szükséges
Baross u. 3. Ü-6.	170224/11/C/56	Raktár	A	7	nem tudtunk bejutni	kiűrtés, lakat csere szükséges
Baross u. 3. Ü-7.	170224/11/C/57	Raktár	A	7	C/58. albetétéhez csatlakozva	külön nem hasznosítható
Baross u. 40-42.	170204/72/A/51	Iroda	A	179	jó állapotú, hasznosítható	villany kikapcsolva, visszakapcsolás szükséges
Bíró Mihály u. 2.	170204/33/A/121	Raktár	A	80	átlagos állapotú	raktárként hasznosítható
Bíró Mihály u. 4.	170204/33/A/122	Raktár	A	13	átlagos állapotú	raktárként hasznosítható
Bíró Mihály u. 6.	170204/33/A/124	Raktár	A	60	átlagos állapotú	pincelejáróhoz és a II. raktárhoz nincs kulcsunk, kulcs kérés közös képviselőtől
Bocskai u. 14. fsz. 6.	172429/0/A/6	Garázs	B	10	lebontva!!	alapító okirat módosítás, tulajdon törlés, vagy új építés
Csepeli átjáró 6.	170013/5/A/90	óvóhely	B	60	raktárként hasznosítható	néhány lom van benne, lomok elszállítása
Csepeli átjáró 8-10.	170013/5/A/91	óvóhely	B	184	rossz állapotú, nem hasznosítható	főfalak vízesek, társasházi probléma
Dessewffy u. 51.	176760/0/A/9	Garázs	B	19	átlagos állapotú	Jogcím nélküli használat, peres eljárás folyamatban
Előd u. 43. I./1.	178921/0/A/5	Raktár	B	24	átlagos állapotú	raktárnak hasznosítható WC, fűtés nincs benne
Gólya u. 14. (Szt. Imre herceg u. 32.)	171568/0/A/5	Garázs	B	14	átlagos állapotú	áram nincs benne, tele van lommal, lomtalanítás szükséges, valamint a helyiség lezárása, mert lakatpánt hiányzik róla, utána garázként,
Gólya u. 6.	171573/0/A/18	Padlástér	B	172	átlagos állapotú	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Helsinki út 26. fsz. 2.	170204/56/A/2	Üzlet	A	147	rossz állapotú	vízvezeték, elektromos vezeték felülvizsgálata szükséges, fűtés nincs a helyiségben, a helyiség beázik. mely társasházi probléma
Helsinki út 26. fsz. 3.	170204/56/A/3	Üzlet	A	82	rossz állapotú	vízvezeték, elektromos vezeték felülvizsgálata szükséges, fűtés nincs a helyiségben, a helyiség beázik. mely társasházi probléma
Helsinki út 26. fsz. 4.	170204/56/A/4	Üzlet	A	198	rossz állapotú	vízvezeték, elektromos vezeték felülvizsgálata szükséges, fűtés nincs a helyiségben, a helyiség beázik. mely társasházi probléma
Helsinki út 26. fsz. 6.	170204/56/A/6	Üzlet	A	222	rossz állapotú	vízvezeték, elektromos vezeték felülvizsgálata szükséges, fűtés nincs a helyiségben, a helyiség beázik. mely társasházi probléma

Helyiség címe	Hrsz.	jellege	Övezeti besorolás	m ²	Állapot	Hasznosíthatóságra alkalmassá tételhez elvégzendő
Helsinki út 26. fsz. 7.	170204/56/A/7	Üzlet	A	96	rossz állapotú	vízvezeték, elektromos vezeték felülvizsgálata szükséges, fűtés nincs a helyiségben, a helyiség beázik, mely társasházi probléma
Helsinki út 26. fsz. 8.	170204/56/A/8	Üzlet	A	189	rossz állapotú	vízvezeték, elektromos vezeték felülvizsgálata szükséges, fűtés nincs a helyiségben, a helyiség beázik, mely társasházi probléma
Helsinki út 26. fsz. 9.	170204/56/A/9	Üzlet	A	218	rossz állapotú	vízvezeték, elektromos vezeték felülvizsgálata szükséges, gázóra kikapcsolva a helyiség beázik, mely társasházi probléma
Igló u. 6. II. 1-2.	172499/0/A/19	Iroda	A	42	jó állapotú, hasznosítható	folyosón közös mosdó és WC használat van
Igló u. 6. II. 3.	172499/0/A/18	Iroda	A	12	jó állapotú, hasznosítható	folyosón közös mosdó és WC használat van
Igló u. 6. II. 4.	172499/0/A/15	Iroda	A	31	jó állapotú, hasznosítható	jó állapotú, hasznosítható(két iroda, melyből egyik kiadva)folyosón közös mosdó és WC használat van
Igló u. 6. II. 6.	172499/0/A/17	Iroda 28 m ²	A	15	jó állapotú, hasznosítható	jó állapotú, hasznosítható(két iroda, melyből egyik kiadva)folyosón közös mosdó és WC használat van
Igló u. 6. pincszint	172499/0/A/6	Raktár	A	221	száraz, hasznosítható	nincs lezárva, lezárás szükséges, valamint lomok vannak benne, azok kiürítése szükséges, azután raktárként hasznosítható
Ilona u. 26. (Jókai Mór u. 52.)	172273/0/A/2	Üzlet	B	214	rossz állapotú	nyílászárók lezárása, pótlása, közművek visszakapcsolása, lomok kitakarítása szükséges. Fűtés nincs a helyiségben
Jókai Mór u. 45.(Valéria u.) fsz.	173058/0/A/3	Üzlet/raktár	B	190	rossz állapotú	vízvezeték rendszer felülvizsgálata, a fedett udvar része beázik, raktárként hasznosítható
József A. u.1. Jókai Mór u. 23.	173180	Pince	B	48	rossz állapotú	szigetelési probléma, vizes, utcáról beázik, lezárás szükséges, tele van lomokkal, lomtalanítás szükséges
Károly u. 132.	180519/58	Üzlet/raktár	B	285	átlagos állapotú, hasznosítható	üzletnek, irodának, raktárnak, nagykernek stb. hasznosítható, járólapok sérültek, szőnyegpadló avult
Kende K. u. 67.	172495/0/A/11	Padlástér	B	146	átlagos állapotú	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Kossuth L. u. 41/a.	170204/76/A/9	Padlástér	K	145	rossz állapotú	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes. Gerendák gombásak, rossz állapotúak

Helyiség címe	Hrsz.	jellege	Övezeti besorolás	m ²	Állapot	Hasznosíthatóságra alkalmassá tételhez elvégzendő
Kossuth L. u. 59.(Sebestyén 4.)	172387/0/A/13	Üzlet	A	18	átlagon aluli állapotú	falak vakolathiányosak, WC nincs benne, közös használatú társasházi WC-hez nincs kulcsunk, nem tudjuk, hogy használható-e. Jelen állapotában raktározás céljára alkalmas
Kossuth L. u. 61. as. 4.	172386/1/A/4	Üzlet	A	51	rossz állapotú	a helyiségben fűtés nincs, felszuterén, utcai lábazat rossz állapotú, belső burkolatok felváltak, mozognak, vízrendszer, elektromos rendszer felülvizsgálata szükséges
Kossuth L. u. 66.	172405/0/A/3	Üzlet	A	87	rossz állapotú	rossz állapotú, hasznosítható
Kossuth L. u. 68.	172404	Üzlet	A	106	átlagos állapotú	villanyóra, gázóra leszerelve, közmű ügyintézés szükséges, a helyiségben fűtés nincs, vízvezeték felülvizsgálata szükséges. Tető rossz állapotú, üzletként, irodaként hasznosítható
Kossuth L. u. 69-71.	172382/0/B/6	óvóhely	A	35	rossz állapotú	rossz állapotú, nem zárható
Közműhelytelep u. 12.	170013/32/A/51	Óvóhely	B	209	rossz állapotú	rossz állapotú
Közműhelytelep u. 1-3.	170013/5/A/92	Óvóhely	B	147	rossz állapotú	rossz állapotú, a légó rekeszekre bontva, raktárként a rekeszek hasznosíthatók
Közműhelytelep u. 2. as. 1.	170013/7/A/112	Raktár	B	24	rossz állapotú	Neveletlen Eb Alapítvány igényelte, nem lett birtokba adva, mert szennyvíz vezeték probléma volt, jelenleg még mindig nincs birtokba adva, de augusztus végén várható a birtokbaadás
Közműhelytelep u. 2. psz.	170013/7/A/149	Óvóhely	B	89	rossz állapotú	főfalak vízesek, társasházi probléma
Közműhelytelep u. 2. psz.	170013/7/A/150	Óvóhely	B	142	rossz állapotú	főfalak vízesek, társasházi probléma
Közműhelytelep u. 2.-Téglagyár tér 3.	170013/7/A/151	Óvóhely	B	38	rossz állapotú	vizes, lakatsere, kiürítés szükséges
Közműhelytelep u. 2.-Téglagyár tér 4.	170013/7/A/152	Óvóhely	B	38	átlagos állapotú	raktárként hasznosítható
Közműhelytelep u. 2.(Vízisport 9.)psz.	170013/7/A/154	Óvóhely	B	77	rossz állapotú	főfalak vízesek, társasházi probléma
Közműhelytelep u. 2..(Téglagyár tér 5.)	170013/7/A/155	Óvóhely/raktár	B	80	átlagos állapotú	raktárnak hasznosítható
Közműhelytelep u. 2. psz.	170013/7/A/156	Óvóhely	B	75	rossz állapotú	főfalak vízesek, társasházi probléma
Közműhelytelep u. 5.	170013/39/A/37	Óvóhely	B	128	átlagos állapotú	raktárnak hasznosítható
Közműhelytelep u. 8. psz.	170013/12/A/15	Óvóhely	B	53	rossz állapotú	főfalak vízesek, társasházi probléma
Lajtha L. u. 18-20.	170224/12/A/76	Műhely	A	28	rossz állapotú.	közös áramról kapja a világítást, de nem működik, lomok vannak benne, csak az A/79. albetétén keresztül közelíthető meg.

Helyiség címe	Hrsz.	jellege	Övezeti Besorolás	m ²	Állapot	Hasznosíthatóságra alkalmassá tételhez elvégzendő
Lajtha L. u. 18-20.	170224/12/A/79	pince/iroda	A	76	átlagos állapotú	közös áramról kapja a világítást, de nem működik, ivóvíz rendszer hiányos, tele van lomokkal, vízvezeték rendszer, elektromos rendszer felülvizsgálata szükséges, valamint lomtalanítás, a helyiség fél szuterén. Műhelyként, irodaként haszn. hasznosítható ott lakónak, zárt udvaron van, lapostetőt benőtte a moha
Lázár u. 2. - (Nagysándor 120.)	176168/0/B/1	Raktár	B	12	rossz állapotú	garázként hasznosítható, de a szerkezet felülvizsgálatra szorul
Mária u. 2.	171983/0/A/8	Garázs	B	12	rossz állapotú	statikai felülvizsgálat szükséges, tető rendbetétel, raktárrészek lezárása, vízvezetés megoldása, közművek visszakapcsolása, víz és elektromos rendszer rendbetétele szükséges
Mártírok útja 121.	175615	Műhely	B	429	életveszélyes állapotú!!!	fűtés nincs, vízrendszer hiányos, elektromos rendszer felülvizsgálata szükséges, raktározás céljára hasznosítható
Mártírok útja 87. fsz. 6.	173969/0/C/2	Raktár	B	170	rossz állapotú	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Mátyás u. 5.	171689/0/A/6	Padlástér	B	368	átlagos állapotú	villanyóra, gázóra leszerelve, udvari nyílászárók rossz állapotúak, több nem zárható, utcai redőny mögött kirakat ablak hiányzik, elektromos és vízvezeték rendszer felülvizsgálata szükséges
Munkásház u.1. Vörösmarty u.113.	177338	Üzlet	B	252	rossz belső állapotú	Raktárként. műhelyként hasznosítható
Nagykőrösi u. 103.	174973/0/A/9	Padlástér	B	204	átlagos állapotú	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Nagysándor J. u. 118.	176170/0/A/1	Üzlet	A	18	életveszélyes állapotú!!!	tető beszakadt, falak áznak, nyílászárók OSB-vel lezárva, bontásra javasolt
Nagysándor J. u. 118.	176170/0/A/2	Üzlet	A	64	életveszélyes állapotú!!!	aládúcolva, OSB-vel lezárva, bontásra javasolt
Nagysándor J. u. 118.	176170/0/C/1	Műhely	A	265	rossz állapotú	közművek kikapcsolva, tető beázik, vízvezeték rendszer, elektromos rendszer felülvizsgálata szükséges. lomok vannak a műhely részben
Nagysándor J. u. 4. pinceszint	177675/0/A/21	Óvóhely	A	54	rossz állapotú	nincs lezárva, lomtalanítás szükséges
Nagysándor J. u. 82.	176776/0/A/3	Padlástér	A	127	átlagos állapotú	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Nagysándor J. u. 82.	176776/0/A/8	Garázs	A	14	rossz állapotú	garázs ajtó lóg, fala közös a szomszéd garázzsal, valamint hátsó fal a szomszéd épület fala, de hasznosítható

Helyiség címe	Hrsz.	jellege	évezeti besorolás	m ²	Állapot	Hasznosíthatóságra alkalmassá tételhez elvégzendő
Ónodi u. 14.	170594/2	Iskola	B	1397	rossz állapotú	áram kikapcsolva, több helyen főfal vakolathiányos, de hasznosítható
Pacsirta u. 157.	180519/32/A/165	Üzlet	B	111	rossz állapotú	tulajdon viszonyok rendezetlenek, árammérő leszerezve, vízrendszer és elektromos rendszer felülvizsgálata szükséges
Pöhltenberg u. 3.	177508/0/A/23	Padiástér	B	425	rossz állapotú	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes. Gerendák gombásak, rossz állapotúak
Rákóczi u. 24. fsz.	172035/0/A/8	Garázs	B	11	rossz állapotú	nem stabil a szerkezet, egyik fal a szomszéd ház fala, nem javasolt ebben az állapotban hasznosításra
Szent Erzsébet tér 13.	171543/0/A/5	Padiástér	A	193	átlagos állapotú	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes. Jelenleg tele van lomokkal
Szent Imre hereceg u. 1.	171968/0/A/11	Üzlet	B	19	átlagos állapotú	víz nincs, fűtés nincs, világítás működik, raktárként hasznosítható
Szent Imre hereceg u. 5.	171980/0/A/2	Raktár	B	50	rossz állapotú	fűtés nincs, vízrendszer hiányos, nyílászárók hiányosak, WC, mosdó nincs a helyiségben, elektromos rendszer felülvizsgálatra szorul, valamint az egyik utcai főfal, raktárként hasznosítható
Szent Imre hereceg u. 5.	171980/0/A/7	Raktár	B	19	átlagos állapotú	társasház közös udvarán található, lomtalanítás és zársere szükséges
Szent Imre hereceg u. 5.	171980/0/A/8	Pince	B	43	átlagos állapotú	pincszinti, társasházi közös udvarról megközelíthető, tulajdonosok ajtaja előtt van lefedett lejárát. sokszor megközelíthetetlen
Szivaacs u. 3. psz.	172521/0/A/15	Üzlet	B	53	rossz állapotú	pincszinti, ablakok nincsenek, áram nincs, víz lezárva, elektromos rendszer, vízrendszer felülvizsgálata szükséges. Jelen állapotában nem hasznosítható
Szivaacs u. 5. - Tátra tér 16.	172523/0/A/8	Raktár	A	49	átlagos állapotú	használati tárgyak vannak benne, száraz, világítás nincs, lomtalanítás, zársere szükséges
Tátra tér A/1. I. lph.	172539/2/A/1	Óvóhely	A	110	nem tudunk bejutni	nem tudunk bejutni, lakat csere szükséges
Tátra tér A/1. I. lph. III/1.	172539/2/A/14	Iroda	A	9	átlagos állapotú	WC nincs benne, a kinti közös WC nem működik, iroda tele van lomokkal, bútorokkal, fűtés nincs, raktárként hasznosítható
Tátra tér A/1. II. lph.	172539/2/A/15	Óvóhely	A	110	nem tudunk bejutni	zársere szükséges
Tátra tér A/2. I. lph.	172539/5/A/1	Óvóhely	A	109	átlagos állapotú	raktárnak hasznosítható

Helyiség címe	Hrsz.	jellege	Övezeti besorolás	m ²	Állapot	Hasznosíthatóságra alkalmassá tételhez elvégzendő
Tátra tér A/2. II. lph.	172539/5/A/15	Óvóhely	A	109	átlagos állapotú	raktárak hasznosítható
Tátra tér A/2. III. lph.	172539/5/A/29	Óvóhely	A	109	nem tudunk bejutni	zárcsere szükséges
Tátra tér B/1. IV. lph.	172539/3/A/42	Óvóhely	A	92	átlagos állapotú	raktárak hasznosítható
Tátra tér B/2. II. lph. ovh-2.	172539/1/A/15	Óvóhely	A	90	átlagos állapotú,	lomok vannak benne, egyébként raktárak hasznosítható
Tátra tér B/2. II. lph. ovh-3.	172539/1/A/16	Óvóhely	A	32	átlagos állapotú	tele van lomokkal, egyébként raktárak hasznosítható
Tátra tér B/2. III. lph. ovh-4.	172539/1/A/30	Óvóhely	A	75	átlagos állapotú	lomok vannak benne, egyébként raktárak hasznosítható
Tátra tér B/2. IV. lph. ovh-5.	172539/1/A/41	Óvóhely	A	91	átlagos állapotú	raktárak hasznosítható
Tátra tér B/3. I. lph.	172539/4/A/1	Óvóhely	A	96	nem tudunk bejutni	zárcsere szükséges
Tátra tér B/3. II. lph.	172539/4/A/15	Óvóhely	A	90	nem tudunk bejutni	zárcsere szükséges
Tátra tér B/3. II. lph.	172539/4/A/16	Óvóhely	A	32	átlagos állapotú	raktárak hasznosítható
Tátra tér B/3. III. lph.	172539/4/A/30	Óvóhely	A	75	átlagos állapotú	raktárak hasznosítható
Tátra tér B/3. IV. lph.	172539/4/A/41	Óvóhely	A	82	átlagos állapotú	világítás nem működik, raktárak hasznosítható
Tátra tér B/4. I. lph.	172539/6/A/1	Óvóhely	A	107	rossz állapotú	vizes, vakolathányos, tele van lomokkal, villanyvezetékek össze-vissza lógnak, csak egy helyiségben működik a világítás, felülvizsgálata szükséges
Tátra tér B/4. II. lph.	172539/6/A/14	Óvóhely	A	91	átlagos állapotú	raktárak hasznosítható
Tátra tér B/4. III. lph.	172539/6/A/29	Óvóhely	A	74	átlagos állapotú	néhány vas állvány van az egyik helyiségében, raktárak hasznosítható
Tátra tér B/4. IV. lph.	172539/6/A/40	Óvóhely	A	92	rossz állapotú	vizes, vakolathányos, légó ajtó ül, nehezen nyitható-zárható
Tátra tér B/4. IV. lph.	172539/6/A/43	Üzlet	A	54	átlagos állapotú	redőny rács szorul, irodának, üzletnek hasznosítható
Tátra tér B/4. IV. lph.	172539/6/A/44	Üzlet	A	55	átlagos állapotú	redőny rács nehezen nyitható, irodának, üzletnek hasznosítható
Tátra u. 6. fsz. 7.	172488/0/A/7	Üzlet	B	112	rossz állapotú	pincszintti része vizes, gáz kikapcsolva, így fűtés nincs, pincszintti része vizes, dohos, raktárként hasznosítható a felső szint
Tátra u. 6. fsz. 8. pince	172488/0/A/8	Egyéb	B	29	rossz állapotú	áram kikapcsolva, helyiség nyitva, lomok, építési törmelékek vannak, lezárás után raktárként hasznosítható
Téglalaégető u. 1. psz.	170013/21/A/24	Óvóhely	B	87	nem tudunk bejutni	lakatsere szükséges
Téglalaégető u. 9.	170013/34/A/9	Óvóhely	B	87	rossz állapotú	lomok, sirt van, vizes, nem hasznosítható
Téglalaégető u. 11.	170013/34/A/10	Óvóhely	B	38	rossz állapotú	vizes, vakolathányos, nem hasznosítható
Téglalaégető u. 11.	170013/34/A/23	Óvóhely	B	42	rossz állapotú	vizes, vakolathányos, nem hasznosítható

Helyiség címe	Hrsz.	jellege	Övezeti besorolás	m ²	Állapot	Hasznosíthatóságra alkalmassá tételhez elvégzendő
Téglaegető u. 13.	170013/33/A/22	Óvóhely	B	42	rossz állapotú	vizes, vakolathiányos, nem hasznosítható
Téglaegető u. 13.	170013/33/A/23	Óvóhely	B	38	rossz állapotú	vizes, vakolathiányos, lomok vannak benne, nem hasznosítható
Téglaegető u. 15. I.	170013/33/A/24	Óvóhely	B	87	rossz állapotú	vizes, vakolathiányos, nem hasznosítható
Téglaegető u. 15. II.	170013/33/A/24	Óvóhely	B	88	rossz állapotú	vizes, vakolathiányos, lomok, patkányürülék és patkánytetem van a helyiségben
Téglaegető u. 3. psz.	170013/21/A/10	Óvóhely	B	42	rossz állapotú	vizes, vakolathiányos, nem hasznosítható
Téglaegető u. 3. psz.	170013/21/A/11	Óvóhely	B	38	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, lomok vannak
Téglaegető u. 5. psz.	170013/27/A/30	Óvóhely	B	43	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, nincs lezárva a helyiség, nem hasznosítható
Téglaegető u. 5. psz.	170013/27/A/31	Óvóhely	B	39	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, lakat levágva, nem hasznosítható
Téglaegető u. 7. psz.	170013/27/A/32	Óvóhely	B	87	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, néhány lom, rossz szennyvízcső, nem hasznosítható
Téglagyár tér 12. psz.	170013/14/A/149	Óvóhely	B	153	nem tudunk bejutni	lakatcsere szükséges
Téglagyár tér 14. psz.	170013/14/A/102	Óvóhely	B	176	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, nem hasznosítható
Téglagyár tér 14. psz.	170013/14/A/103	Óvóhely	B	156	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, nem hasznosítható
Téglagyár tér 7-9. psz.	170013/10/A/71	Óvóhely	B	101	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, nem hasznosítható
Téglagyártó u. 1.	170013/28/A/30	Óvóhely	B	39	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, nem hasznosítható
Téglagyártó u. 2. psz.	170013/25/A/32	Óvóhely	B	39	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, nem hasznosítható
Téglagyártó u. 2. psz.	170013/25/A/33	Óvóhely	B	42	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, a bejárat előtt lomok vannak, nem hasznosítható
Téglagyártó u. 3.	170013/31/A/10	Óvóhely	B	34	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, lomok vannak, nem hasznosítható
Téglagyártó u. 3.	170013/31/A/9	Óvóhely	B	33	nem tudunk bejutni	rossz állapotú, vizes, bejárat lomokkal eltorlaszolva, nem hasznosítható
Téglagyártó u. 5.	170013/34/A/33	Óvóhely	B	38	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, lomok vannak, nem hasznosítható
Téglagyártó u. 5.	170013/34/A/34	Óvóhely	B	42	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, légó ajtó nem zárható, vetemedt, nem hasznosítható
Téglagyártó u. 6. psz.	170013/27/A/33	Óvóhely	B	39	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, nem hasznosítható
Téglagyártó u. 6. psz.	170013/27/A/34	Óvóhely	B	43	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, nem hasznosítható
Terenszeg u. 3. psz.	170013/23/A/63	Óvóhely	B	144	rossz állapotú	áram nincs, közös mérőről lekötvé, rossz áll., vizes, nem hasznosítható
Terenszeg u. 3. psz.	170013/23/A/64	Óvóhely	B	144	rossz állapotú	áram nincs, közös mérőről lekötvé, rossz áll., vizes, nem hasznosítható
Téglagyártó u. 37. fsz. 10.	171633/0/A/10	Takaró	A	66	rossz állapotú	főfal elvált a földemtől, plafonig tele van lomokkal, rendbetétel után hasznosítható raktárnak

Helyiség címe	Hrsz.	jellege	Övezeti besorolás	m ²	Állapot	Hasznosíthatóságra alkalmassá tételhez elvégzendő
Vágóhid u. 18-26. A. ép.	177879/1/A/11	Padlástér	B	424	átlagos állapotú, cserepek avultak	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Vágóhid u. 18-26. B. ép.	177879/1/B/6	Padlástér	B	177	átlagos állapotú, gerendák avultak	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Vágóhid u. 18-26. B. ép.	177879/1/B/7	Padlástér	B	206	átlagos állapotú, gerendák avultak	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Vágóhid u. 18-26. C. ép.	177879/1/C/11	Padlástér	B	424	átlagos állapotú, gerendák avultak	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Vágóhid u. 18-26. D. ép.	177879/1/D/19	Padlástér	B	210	rossz állapotú, gerendák gombásak	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Vágóhid u. 18-26. D. ép.	177879/1/D/20	Padlástér	B	210	rossz állapotú, gerendák gombásak	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Vágóhid u. 18-26. E. ép.	177879/1/E/21	Padlástér	B	210	átlagos állapotú, gerendák avultak	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Vágóhid u. 18-26. E. ép.	177879/1/E/22	Padlástér	B	210	átlagos állapotú, gerendák avultak	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Vágóhid u. 18-26. F. ép.	177879/1/F/21	Padlástér	B	210	átlagos állapotú, cserepek avultak	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Vágóhid u. 18-26. F. ép.	177879/1/F/22	Padlástér	B	210	átlagos állapotú, cserepek avultak	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Vágóhid u. 18-26. G. ép.	177879/1/G/18	Padlástér	B	210	átlagos állapotú, cserepek avultak	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Vágóhid u. 18-26. G. ép.	177879/1/G/19	Padlástér	B	210	átlagos állapotú, cserepek avultak	nem javasolt hasznosításra, raktározásra, mert nem ellenőrizhető folyamatosan, hogy mit tárolnak, tűzveszélyes.
Vágóhid u. 18-26. H. ép.113	177879/1/H/1	Garázs	B	20	nem tudunk bejutni	zárcsere szükséges
Vágóhid u. 18-26. H. ép.114	177879/1/H/2	Garázs	B	13	nem tudunk bejutni	zárcsere szükséges
Vágóhid u. 18-26. H. ép.115	177879/1/H/3	Garázs	B	20	nem tudunk bejutni	zárcsere szükséges
Vágóhid u. 18-26. H. ép.116	177879/1/H/4	Garázs	B	12	nem tudunk bejutni	zárcsere szükséges
Vágóhid u. 18-26. H. ép.117	177879/1/H/5	Garázs	B	21	nem tudunk bejutni	zárcsere szükséges

Helyiség címe	Hrsz.	jellege	övezeti besorolás	m ²	Állapot	Hasznosíthatóságra alkalmassá tételhez elvégzendő
Vágóhid u. 18-26. H. ép.118	177879/1/H/6	Garázs	B	9	nem tudtunk bejutni	zárcsere szükséges
Vágóhid u. 18-26. H. ép.119	177879/1/H/7	Garázs	B	16	nem tudtunk bejutni	zárcsere szükséges
Vágóhid u. 18-26. H. ép.120	177879/1/H/8	Garázs	B	12	nem tudtunk bejutni	zárcsere szükséges
Vágóhid u. 18-26. H. ép.121	177879/1/H/9	Garázs	B	10	nem tudtunk bejutni	zárcsere szükséges
Vágóhid u. 18-26. H. ép.122	177879/1/H/10	Garázs	B	12	nem tudtunk bejutni	zárcsere szükséges
Vágóhid u. 18-26. H. ép.123	177879/1/H/11	Garázs	B	12	nem tudtunk bejutni	zárcsere szükséges
Vágóhid u. 18-26. I. ép.124	177879/1/I/1	Óvóhely	B	209	rossz állapotú	zárcsere szükséges vizes, vakolathiányos, világítás nem működik, földem vasak rossz állapotúak
Vécsey u. 16-18.	176719	Raktár	B	326	életveszélyes állapotú	tető beázik, földem több helyen leszakadt, villanyóra leszerelve, gázóra kikapcsolva, nem hasznosítható
Vízisport u. 1.	170013/5/A/89	Óvóhely	B	72	rossz állapotú	vizes, lomok vannak benne, nem hasznosítható
Vízisport u. 15. as.	170013/19/A/59	Óvóhely	B	253	nem tudunk bejutni	zárcsere szükséges
Vízisport u. 3-5.	170013/5/A/88	Óvóhely	B	183	átlagos állapotú	raktárak hasznosítható
Vízisport u. 9.	170013/7/A/153	Óvóhely	B	38	átlagos állapotú	áram nincs, közös mérőről lekötve, így nem hasznosítható
Vörösmarty u. 103/B.	177364/0/A/1	Üzlet	A	16	rossz állapotú	WC nincs benne, rossz állapotú, ajtó ül, vízvezeték rendszer felülvizsgálata szükséges, raktárak hasznosítható
Zamárdi u. 1. psz.	170013/14/A/51	Óvóhely	B	176	átlagos állapotú	átlagos állapotú, raktárak hasznosítható
Zamárdi u. 10. psz.	170013/28/A/31	Óvóhely	B	93	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, nem hasznosítható
Zamárdi u. 12. psz.	170013/28/A/32	Óvóhely	B	35	nagyon rossz állapotú	nagyon rossz állapotú, vizes, lomok vannak benne, nem hasznosítható
Zamárdi u. 12. psz.	170013/28/A/33	Óvóhely	B	40	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, lomok vannak benne, nem hasznosítható
Zamárdi u. 14.	170013/29/A/21	Óvóhely	B	34	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, nem hasznosítható
Zamárdi u. 14.	170013/29/A/22	Óvóhely	B	33	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, lomok vannak benne, nem hasznosítható
Zamárdi u. 16.	170013/29/A/23	Óvóhely	B	46	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, lomok vannak benne, nem hasznosítható
Zamárdi u. 16.	170013/29/A/24	Óvóhely	B	38	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, lomok vannak benne, nem hasznosítható
Zamárdi u. 5.	170013/14/A/169	Óvóhely	B	45	nem tudtunk bejutni	nem jutottunk be a lph-ba, a légóhoz sincs kulcsunk, kérésre társasházról és zárcsere szükséges
Zamárdi u. 6. psz.	170013/25/A/29	Óvóhely	B	42	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, tele van építési anyagokkal, tetű infestációval
Zamárdi u. 6. psz.	170013/25/A/30	Óvóhely	B	38	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, nem hasznosítható

Helyiség címe	Hrsz.	jellege	Övezeti besorolás	m ²	Állapot	Hasznosíthatóságra alkalmassá tételhez szükséges
Zamárdi u. 6-8. psz.	170013/25/A/31	Óvóhely	B	87	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, szennyvízvezeték folyik(k.k.intézkedik). nem hasznosítható
Zamárdi u. 9-11.	170013/12/A/55	Óvóhely	B	96	rossz állapotú	rossz állapotú, vizes, nem hasznosítható