

## 4. Melléklet

424-PM+R 1 B

Kérem írt. int. Szódi Réka.  
2015 OKT 28. do. Demjén



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

XX. KERÜLETI HIVATALA

Érh. Lak. 10.26.  
Lakos: Pui.  
Kapja: de. Nagy Károly  
121. elbenedezés

Érh.: 2015 OKT 27. do. Demjén

Kérem írt.: VF-884/2015 30

(H. Honlap: www.antsz.hu)

Ügyiratszám: BP-20R/028/06366-8/2015.  
Ügyintéző: Tóth Eszter – Szántó Istvánné  
Telefon: 283-0055  
E-mail: 20kerulet@kmr.antsz.hu

Tárgy: Tájékoztatás a BVM Zrt-vel kapcsolatban

Melléklet: -

Hiv. szám: VF-884/2015.

Budapest Főváros XX. Kerület  
Pesterzsébet Önkormányzat

Szabados Ákos Polgármester Úr részére

PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
VF-884/26/2015	10.26.
2015 OKT. 28	0
Előadó	Szódi Réka

Budapest,

Kossuth Lajos tér 1.  
1201

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A BFKH XX. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztálya (továbbiakban Osztály) a 2015. augusztus 18-án megküldött tájékoztatóját a Budapesti Vegyiművek Zrt. Illatos úti telephelyének XX. kerületre gyakorolt esetleges környezetkárosító hatásáról az alábbiakkal egészíti ki:

A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján tájékoztatom, hogy a BVM Zrt. Illatos úti telephelyének tágabb környezetében lévő, a XIX. és XX. kerületben található talajvíz kutak mintázása megtörtént. Kerületenként, a telephelyhez közelebb eső kerületi részeken, 2-2 db sekély mélységű (3-8 méteres) magánkutakból történt a mintavételezés. Az akkreditált laboratóriumi mérések kizárólag olyan paraméterek vizsgálatával történtek, amelyek a BVM Zrt. Illatos úti telephelyén a környezetbe kikerült szerves és szervetlen hulladékok talajra, illetve talajvízre gyakorolt környezetkárosító hatásának feltételezhető következményei lehetnek. Ezen paraméterek a telephely kármentesítése során végzett környezetvédelmi tanulmányok és vizsgálati eredmények, illetve az üzemben korábban használt anyagok alapján lettek megállapítva.

A fent említett talajvíz kutakból származó vizsgálati minták eredményei szerint, a kritikus – kiválasztott – anyagok tekintetében **nem érzékelhető** a BVM Zrt. környezetkárosító, illetve -szennyező hatása sem a XIX. kerület, sem a XX. kerület talajvizében.

Népegészségügyi Osztály

1204 Budapest, Igló u. 6-6/a. – 1725 Budapest Pf.:70. - Telefon: +36 (1) 283-0055 - Fax: +36 (1) 283-1180  
E-mail: 20kerulet@kmr.antsz.hu - Honlap: www.antsz.hu

Tájékoztatnom továbbá, hogy a kismélységű kutak vízminőségének megállapításakor figyelembe kell venni, hogy ezek az első vízadó rétegre (10-15 méter mélységben) telepített kutak, így azok általában nem szolgáltatnak ivóvíz minőségű vizet. Az ilyen kutak vize bármikor szennyeződhet bakteriológiai és kémiai szennyezőkkel, illetve a talajvízzel további szennyeződések is bekerülhetnek a használatuk során, mivel ez nem védett vízadó réteg.

Felhívnom szíves figyelmét arra, hogy a XX. kerület közművesített, így a folyamatosan monitorozott, egészséges és biztonságos közüzemi ivóvíz a lakosság részére biztosított. Ennek tükrében Osztályom továbbra is fenntartja álláspontját, miszerint **kizárólag a vezetékes ivóvíz fogyasztását, háztartási (öntözés, főzés, fürdőzés, stb.) és egyéb célú használatát (ipari, mezőgazdasági, stb.) javasolja!**

A magán kutakból származó víz minőségéről a tulajdonos önellenőrző vizsgálattal tájékozódhat. Hatóságunk higiénés, illetve közegészségügyi szempontból nem javasolja a részletes alapállapot-vizsgálattal, majd ezt követően folyamatosan monitorozott vizsgálattal nem rendelkező magán kutakból származó víz bármilyen célú felhasználását.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

**Budapest, 2015. október 20.**

**Dr. Veres Anikó**  
hivatalvezető nevében és felhatalmazásával



  
**Dr. Boldizsár György**  
osztályvezető tisztifőorvos