

424-PM+R 1 B

Kérem írt. int. Szódi Réka.
2015 OKT 28. do. Demjén



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XX. KERÜLETI HIVATALA

Érh. Lak. 10.26.
Lakos: Pui.
Kapja: de. Nagy Károly
121. előadóval

Érh.: 2015 OKT 27. do. Demjén

Kérem írt.: VF-884/2015 30

(H. Honlap: www.antsz.hu)

Ügyiratszám: BP-20R/028/06366-8/2015.
Ügyintéző: Tóth Eszter – Szántó Istvánné
Telefon: 283-0055
E-mail: 20kerulet@kmr.antsz.hu

Tárgy: Tájékoztatás a BVM Zrt-vel kapcsolatban

Melléklet: -

Hiv. szám: VF-884/2015.

Budapest Főváros XX. Kerület
Pesterzsébet Önkormányzat

Szabados Ákos Polgármester Úr részére

PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
VF-884/26/2015	10.26.
2015 OKT. 28	0
Előadó	Szódi Réka

Budapest,

Kossuth Lajos tér 1.
1201

Tisztelt Polgármester Úr!

A BFKH XX. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztálya (továbbiakban Osztály) a 2015. augusztus 18-án megküldött tájékoztatóját a Budapesti Vegyiművek Zrt. Illatos úti telephelyének XX. kerületre gyakorolt esetleges környezetkárosító hatásáról az alábbiakkal egészíti ki:

A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján tájékoztatom, hogy a BVM Zrt. Illatos úti telephelyének tágabb környezetében lévő, a XIX. és XX. kerületben található talajvízkutak mintázása megtörtént. Kerületenként, a telephelyhez közelebb eső kerületi részeken, 2-2 db sekély mélységű (3-8 méteres) magánkutakból történt a mintavételezés. Az akkreditált laboratóriumi mérések kizárólag olyan paraméterek vizsgálatával történtek, amelyek a BVM Zrt. Illatos úti telephelyén a környezetbe kikerült szerves és szervetlen hulladékok talajra, illetve talajvízre gyakorolt környezetkárosító hatásának feltételezhető következményei lehetnek. Ezen paraméterek a telephely kármentesítése során végzett környezetvédelmi tanulmányok és vizsgálati eredmények, illetve az üzemben korábban használt anyagok alapján lettek megállapítva.

A fent említett talajvízkutakból származó vizsgálati minták eredményei szerint, a kritikus – kiválasztott – anyagok tekintetében **nem érzékelhető** a BVM Zrt. környezetkárosító, illetve -szennyező hatása sem a XIX. kerület, sem a XX. kerület talajvizében.

Népegészségügyi Osztály

1204 Budapest, Igló u. 6-6/a. – 1725 Budapest Pf.:70. - Telefon: +36 (1) 283-0055 - Fax: +36 (1) 283-1180
E-mail: 20kerulet@kmr.antsz.hu - Honlap: www.antsz.hu

Tájékoztatnom továbbá, hogy a kismélységű kutak vízminőségének megállapításakor figyelembe kell venni, hogy ezek az első vízadó rétegre (10-15 méter mélységben) telepített kutak, így azok általában nem szolgáltatnak ivóvíz minőségű vizet. Az ilyen kutak vize bármikor szennyeződhet bakteriológiai és kémiai szennyezőkkel, illetve a talajvízzel további szennyeződések is bekerülhetnek a használatuk során, mivel ez nem védett vízadó réteg.

Felhívnom szíves figyelmét arra, hogy a XX. kerület közművesített, így a folyamatosan monitorozott, egészséges és biztonságos közüzemi ivóvíz a lakosság részére biztosított. Ennek tükrében Osztályom továbbra is fenntartja álláspontját, miszerint **kizárólag a vezetékes ivóvíz fogyasztását, háztartási (öntözés, főzés, fürdőzés, stb.) és egyéb célú használatát (ipari, mezőgazdasági, stb.) javasolja!**

A magán kutakból származó víz minőségéről a tulajdonos önellenőrző vizsgálattal tájékozódhat. Hatóságunk higiénés, illetve közegészségügyi szempontból nem javasolja a részletes alapállapot-vizsgálattal, majd ezt követően folyamatosan monitorozott vizsgálattal nem rendelkező magán kutakból származó víz bármilyen célú felhasználását.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2015. október 20.

Dr. Veres Anikó
hivatalvezető nevében és felhatalmazásával



[Handwritten signature]
Dr. Boldizsár Györgyi
osztályvezető tisztifőorvos